

agerh
Agência Estadual de Recursos Hídricos

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Sala de Situação – AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrológico


Sala de Situação – AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrológico


Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Rio São Mateus – Estação Boca da Vala (55960000)


Vazão recente[1]



Histórico de Vazão nos últimos 30 dias



Localização da estação




UTM E – 385.151,11 m; UTM N – 7.937.427,79 m



Longitude -40,089; Latitude -18,651

Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias [4]




Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Doce – Colatina Ponte (56994500)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias[4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias




Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Guandu – Estação UHE Mascarenhas Guandu 1 (56992380)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias[4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias






Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Santa Joana – Colatina Foz do Rio Santa Joana (56993400)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias[4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias






Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Jucu – Estação Fazenda Jucuruaba (57230000)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias[4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias




Sala de Situação – AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrológico


Rio Santa Maria da Vitória – Estação Fazenda Santa Rosa

Vazão recente[1]



[2]

Histórico de Vazão nos últimos 30 dias



[3]

Localização da estação


UTM E – 350.331,56 m; UTM N – 7.771.933,45 m





Longitude -40,432; Latitude -20,144

Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias[4]




Sala de Situação – AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrológico


Rio Benevente – Estação PCH São Joaquim Jusante (57257000)

Vazão recente[1]




[2]

Histórico de Vazão nos últimos 30 dias



[3]




UTM E – 314.193,09 m; UTM N – 7.719.231,85 m



Longitude -40,78; Latitude -20,62

Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias [4]




Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Itapemirim – Estação PCH São Ilha da Luz Morro Grande (57555500)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias [4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias




Sala de Situação – AGERH/ANA


Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Rio Itabapoana – Estação Ponte do Itabapoana (57830000)


Vazão recente[1]



Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias [4]



Histórico de vazão e precipitação nos últimos 30 dias





Sala de Situação – AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrológico

Notas:

1. Vazão no rio na data imediatamente anterior a publicação do boletim.
2. Utilizado o Q_{90} como vazão de referência, conforme Instrução Normativa Agerh n° 007/2020, art. 11.
3. Critério de outorga, conforme Instrução Normativa Agerh n° 007/2020, art. 12, inciso II.
4. O índice de criticidade hídrica é uma razão entre as vazões observada e de referência (Q_{90}).
5. As médias de longa duração correspondem à média aritmética das vazões naturais médias verificadas durante a série histórica de observações.
6. Não estão disponíveis dados de precipitação para as estações Fazenda Jucuruaba e Fazenda Santa Rosa.